

Erledigt

Kein Bluetooth nach dem Ruhemodus

Beitrag von „eric20“ vom 17. Oktober 2020, 18:48

Hallo zusammen,

Ich habe folgendes Problem:

Nachdem mein Rechner aus dem Ruhemodus startet, ist kein Bluetooth mehr vorhanden.

Außerdem fehlt der USB 2 Port, USB 3 ist vorhanden.

Vielleicht kann mir jemand helfen...