

# USB 3.0 auf der Z87X-D3H funktionieren nicht

Beitrag von „muuex“ vom 18. Oktober 2020, 20:20

[bluebyte](#)

Danke für den Hinweis. Den Eintrag habe ich angelegt, habe ausprobiert - sowohl XHC1 -> XHC, als auch die EHC1/2 ---> EH01/2. Die USB 3.0 bleiben aus.

Beim Einbinden der FakePCIID.kext + FakePCIID\_XHCIMux.kext (der oben verlinkten Anleitung folgend) funktionieren die USB 3.0 Ports nur mit USB 2.0 Geräten. D.h. im Hackintool werden die USB 3.0 Sticks nicht erkannt. In der USBInjectAll.kext ist mein USB 3.0 jedenfalls mit 8086\_8xxx dabei.