

Erledigt

USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen / Diskussionen

Beitrag von „hObelware“ vom 20. Oktober 2020, 13:59

[bluebyte](#)

ich hab auch schon immer das Problem, dass bus-powered devices an SS01 (am internen Frontpanel-Header) permanent aussteigen .. sowohl beim Z77 als auch beim Z97, das ganze aber auch unter Windows

ich hab irgendwo mal gelesen, dass das "normal" sei und wohl ein Designfehler bei den Intel XHC Controllern bei der Stromversorgung vorliegt

.. kann das sonst noch wer bestätigen?