

# OC: BigSur Z390 Aorus Master

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Oktober 2020, 23:35

[Achilles31](#) Probier mal den Framebufferpatch. Eintrag unter DeviceProperties > Add kopieren und den in deiner config ersetzen

[Intel UHD630 HDMI DP Patch.plist](#)

Am besten erst mit nem Bootstick ausprobieren.

EDIT: Also damit funzt die iGPU. Aber mit der Vega 56 kenne ich mich nicht aus. Wird das da nicht mit boot-args geregelt?