## Update OC 0.5.9 -> 0.6.2, Frage zu USBInjectAll Version

Beitrag von "hackmac004" vom 26. Oktober 2020, 11:00

Deine USB ports werden auch weiterhin mit der 0.7.5 version im Zusammenhang mit deiner SSDT funktionieren. Der Kext updater gibt mir auch keine neuere Version.

Das Update von 15.6 auf 15.7 wird auch mit OC 0.5.9 und frischen Kexten funktionieren, aber es spricht nichts dagegen auf OC 0.6.2 zu aktualisieren. Somit kannst du dann auch Big Sur installieren.

Wie schon erwähnt, immer mit einer Backup EFI auf einem Stick.