

Erledigt

BCM4360CS2 Bluetooth zu alt für SMBIOS iMac19,1 ?

Beitrag von „Leggalucci“ vom 11. November 2020, 10:24

Guten Morgen,

da ich hoffentlich bald das iPad Air 4 bekomme, dachte ich mir wegen Siedecar das SMBIOS auf iMac19,1 zu wechseln. Bisher läuft iMacPro1,1 einwandfrei. Ich kann mir jedoch nicht erklären, weshalb unter iMac19,1 zwar wlan funktioniert, jedoch kein Bluetooth und dieses auch nicht erkannt wird.

Ist meine BCM4360CS2 zu alt für dieses SMBIOS ? Bin da gerade etwas ratlos ...

Hier mal ein Screenshot aus iMacPro1,1 wo BT funktioniert

