

**Erledigt**

## **Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 15. November 2020, 10:24**

Habe soweit keine Probleme mit der VII unter Big Sur.

Seit Beta 1 ist es immer stabil gelaufen, abgesehen von ein paar glitches in Games mit den älteren Treibern.

Könnte aber sei, dass der neue Fix PAT Patch mit rein spielt. Der wurde vor allem mit Ryzen getestet und wird auf TRX40 nicht benötigt.

Ihr könntet probieren den (ist der letzte) auf den alten zurück zu setzten.