

# macOS Big Sur - Released

**Beitrag von „DSM2“ vom 15. November 2020, 22:29**

MacPro SMBios wäre komplett falsch für dein Setup.

iMacPro SMBios kann ich dieses Verhalten nicht nachvollziehen, es sei den du hast die Module wirklich falsch verbaut.