

Ich habe schlechte Laune, weil ...

Beitrag von „Einhorn“ vom 18. November 2020, 18:12

... in meiner Weihnachtswerkstatt der Frequenzumrichter sich mit Rauch und Feuer verabschiedet hat.

Der Austausch mit einem Ersatzumrichter ergab, dass wohl die Hochfrequenzspindel defekt ist, da der zweite Frequenzumrichter ebenfalls umgehend zu rauchen begann...

Teure Puppenmöbel - 1 Spindel, zwei Umrichter...