

Umsetzung prüfen

# Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „Bankster“ vom 19. November 2020, 17:37

Ich habe nun SSDT RHUB, CtlInAHCIPort.kext und auch NVMEFix.kext aus meinem EFI und der config.plist entfernt aber erhalte noch immer die gleichen Code Signing Fehler. Im BIOS habe ich die Einstellungen geprüft und auch mal die interne Grafik deaktiviert sowie das XMP-Profil entfernt, aber das Ergebnis ist das gleiche wie vorher.