

Umsetzung prüfen

# Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. November 2020, 10:05

Dann würde ich unter "Security\Secure Boot" die Funktion "Clear Secure Boot Keys" ausführen.

Auch wenn Secure Boot nicht aktiv ist, können diese ggf. eine Rolle spielen.

lad mal optimized Einstellungen im Bios und stück für Stück wieder neu einstellen. Geh jeden Teil des Bios durch. Jeden. Steck alle Sticks die da nicht dran gehören raus, jede Festplatte abklemmen Tausch den Ram einmal in den anderen Channel.

Warum nur USB 3.1? Vielleicht liegt hier sogar das Problem? Also ich hab bei einem z490er System solche Probleme noch nicht gesehen. Die stammen eher aus einer älteren Zeit.