

Umsetzung prüfen

Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „Bandit“ vom 20. November 2020, 11:59

Ich denke immer noch das es am Bios liegt.

Ich würde mal das Bios F4 ausprobieren.

Evtl. auch mal nur mit der IGPU versuchen.