

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „lhanke28“ vom 21. November 2020, 21:45

X79 (CHINA SLX79)

CPU XEON E5 2670-0Radeon HD 7700
OC 0.6.3

MacOS BigSur 11.1 beta

was (noch) nicht funktioniert: OnBoard Audio, HFSplus.efi in der aktuellen Version ist mit diesem Board unverträglich (in der aktuellen Version),

überflüssige SSDTs nicht ausgeschlossen, Bootpicker reagiert träge.

Seriennummern müssen noch generiert werden. Möglicherweise ist MacPro1,1 die bessere Wahl .