

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta
Erfahrungen

Beitrag von „Schorse“ vom 24. November 2020, 23:01

@karacho apfelnico

Der ASM2142 USB 3.1 von meinem ASRock ist in BS nicht mehr vorhanden.

DTXcodeBuild	String	12A8179f
IOKitPersonalities	Dictionary	16 Schlüssels/Wert-Paare
AppleASMedia1042USBXHCI	Dictionary	7 Schlüssels/Wert-Paare
AppleASMedia3142USBXHCI	Dictionary	7 Schlüssels/Wert-Paare
AppleASMediaUSBXHCI	Dictionary	8 Schlüssels/Wert-Paare

68000	68001	68184	68006	68003	Disabled	ARM/Intel Tech.	ARM1184G PCIe Switch Port	Bridge	Yes
68002	68009	68493	68248	68700	Disabled	Monter/Chisel Tech.	??	Mass storage	No
67003	67002	67042	67043	68756	Disabled	ARM/Intel Technology	ARM2042 USB 3.1 Host Controller	Serial bus con.	Yes
68606	67440	68646	68440	68681	Disabled	Samsung Electronics	Nokia 550 Controller EMMP/PM (PM05)	Mass storage	No
68500	68002	68679	67002	68679	Disabled	Advanced Micro Devs.	Intel 10 GbE7 (Radeon R7) naga 10/6/16	Display control	No