

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „makru“ vom 25. November 2020, 21:09

[ThePeze](#)

hab das selbe Gehäuse und Problem gehabt.

Mit internem Hub hats Hackintosh nicht ordentlich schlafen wollen also Kabel wieder raus geführt und des hier benutzt.

https://www.amazon.de/gp/produ...tle_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

Ist hässlich aber seh ich nich. und FUNKTIONIERT.