

Samsung 970 evo NVME M.2 langsam unter Big Sur

Beitrag von „Jensemenn1970“ vom 26. November 2020, 18:45

Einfach mal im Handbuch nachschlagen ob er sich mit dem SATA Anschluss die Bandbreite teilt und ggf. den Connector wechseln. Leider hast du ja die genaue Bezeichnung deines Bretts nicht angegeben.