

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „Mijami“ vom 30. November 2020, 17:15

Also auf der Seite Bios Chips, steht es genau anders rum, was für mich irgendwie auch logischer erscheint.

Viele Leute machen etwas OC mit den Boards, sodass nur noch ein Wechsel hilft.

Bei Premiumboards soll daher alles leicht austauschbar sein, was ja auch mehr Sinn ergibt für den Nutzer.

Die Löttechnik soll die alte Methode sein, aber hab nicht nachgeschaut.

Es steht nur auf der Seite so.

Mein Board ist leider eine Ausnahme, fast alle anderen X99 Boards sind nicht gelötet.

<http://www.bios-chip24.com/epa...roducts&ObjectID=14416616>

(Suche: X99)

ASUS X99 alle nicht gelötet, nur MSI macht dass oft, daher MSI für Bastler nicht so der Renner.

Hier nochmal ein besseres Bild wo man auch einen Aufdruck lesen kann.

Der 2te "Backupchip" wird leider von der Abdeckung versperrt, den anderen kann man hoffentlich noch anfassen.

Wird der Hauptchip reichen oder muss ich die Abdeckung entfernen.

Ist die überhaupt wichtig oder nur Zierde

Nachfrage: Ich brauch also 3,3V und 5V sollen vermieden werden, aber dass Gerät kann 3,3 nicht konstant halten, sondern wechselt zwischen 3,3 und 5 durchgehend.

Spoiler anzeigen