

# MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

**Beitrag von „SammlerG“ vom 30. November 2020, 17:50**

bei meinen 2 alten Gigabyte X99 Boards mit Dual-BIOS sind die auch verlötet. Also nichts ungewöhnliches, wenn schon ein Dual-BIOS Feature vorhanden ist.

Beim x99 Deluxe, Single-BIOS, ist der Chip gesockelt.