

Stecke bei Migration Clover -> Opencore fest (Catalina)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 2. Dezember 2020, 09:52

Die Config sieht gut aus auf den ersten Blick:
<https://opencore.slowgeek.com/...630LGkep&rs=coffeelake063>

Troubleshooting Guide für die Fehlermeldung [EB | #LOG:EXITBS:START]:
<https://dortania.github.io/Ope...ck-on-eb-log-exitbs-start>

Bei einigen hat wohl das Einstellen der Uhrzeit im BIOS geholfen.

Man könnte ansonsten noch versuchen, Misc > Security > SecureBootModel auf Disabled (ausgeschrieben) zu setzen.