## **Blu-ray Brenner wird nicht erkannt**

## Beitrag von "heitzer11" vom 4. Dezember 2020, 18:24

Die aktuelle Mainboardbezeichnung lautet: Asrock b450 gaming-itx/ac

Wie der Sata Controller heißt, habe ich nicht herausgefunden.

Mainboard Chipsatz ist der AMD Promontory B450

Die Firmware meines PLEXTOR Blu-Ray Brenners PX-LB950SA ist die 1.06.

Ich habe 2 von diesen Brennern. Beide haben die selbe Firmware. Die Brenner sind absolute Spitzenklasse und haben sogar 8MB Bufferspeicher.

Möchte den Brenner nicht missen. Werde ein Brenner in ein externes Gehäuse bauen und dann hoffen, ob es funktioniert.