

# Kein Boot von PCIe NVMe und mieses Audio

**Beitrag von „al6042“ vom 4. Dezember 2020, 18:52**

Wie im card2-codec#0.txt zu lesen ist, handelt es sich um den ALC255 Codec, der vom AppleALC mit folgenden Layout-IDs unterstützt wird:

3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31 oder 99.

Nun kannst du diese der Reihe nach in die config.plist von Clover eintragen und testen.

Die Kiste muss natürlich jeweils neu gestartet werden, damit die Änderung auch aktiv wird.