

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 5. Dezember 2020, 09:20

[Zitat von Arkturus](#)

Boostrap kann das BIOS bei älteren Systemen durcheinander würfeln.

Das habe ich mir auf "schmerzhaft" Weise erneut klar gemacht. Man hat ja sonst keine Probleme. 😞

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Somit kann ich nicht mal via OC-Stick ein NVRAM-Reset machen.

Nur der Vollständigkeit halber: den Job konnte ich dann doch noch mit meinem Legacy-OC-Bootstick erledigen (da immer noch bootfähig), den ich für 775er Boards erstellt hatte.

Half zwar in diesem Fall auch nicht, sollte man aber als eine Alternative bei anderen Problemen im Gedächtnis halten.