

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Desktop - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „Doesel“ vom 6. Dezember 2020, 14:39

CMOS Reset hab ich nicht durchgeführt. Bei meiner Suche nach ähnlichen Problemen hat das keine Besserung gezeigt, einzig der NVRAM Reset über OC hat was gebracht... aber ich kann das sicherheitshalber auch nochmal durchführen