

In Arbeit

Lenovo T530 - Audio über ThinkPad Mini Dock Series 3 Klinkenbuchse?

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. Dezember 2020, 19:46

Die IRQ-Fixes hast Du im OC eingebaut? Diese sind wichtig für Audio.

Wenn die IRQ-Fixes vorher in der DSDT gemacht wurden und Du nun ohne DSDT arbeitest, dann musst Du hier tätig werden.

Das Script SSDT-Time von Github zeigt die die nötigen Patches.