

USB 3.0 auf der Z87X-D3H funktionieren nicht

Beitrag von „Orakel“ vom 11. Dezember 2020, 23:45

Hallo,

der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe die selben Probleme.

Bei mir ist es das selbe Board und auch das USB Problem mit Catalina.

Ich hab es damals unter High Sierra geschafft mit dem Hackintool und der Anleitung meine eigene USB.kext zu erstellen und das hat gut geklappt.

Aber jetzt unter Catalina klappt es nicht. Ich kann nicht mal im Clover die richtigen Werte unter "ACPI" verändern.

Ich lade mal meine aktuelle EFI hoch.

Ich hoffe, das hilft.

LG