

Asus Z87-Deluxe: plötzlich mag das MB kein Clover mehr so richtig, ist bei 5096 über 5112 bis 5127 Catalina-unwillig und lässt bei 5118-/5120-Stick sogar schon das Menü einfrieren.

Beitrag von „Sascha_77“ vom 13. Dezember 2020, 09:43

F11 wird im Hintergrund ausgeführt. Merkt man nix von. F11 und dann "R".

So habe ich mein T530 wieder ans Laufen bekommen als ich eine andere OpenCore EFI ausprobiert und wieder auf meine alte OC EFI wollte und vorher mit OC einen Reset gemacht habe. Damit wollte er nämlich auch nimmer booten. Erst ein Clover Reset brachte Abhilfe. So wie es scheint kann man auf "älteren" Geräten nur mit Clover den NVRam wieder richtig "freipusten".