

# HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM

**Beitrag von „Der\_Eric“ vom 14. Dezember 2020, 20:00**

Was mich halt stutzig macht, ist, dass ich in MacOS nur die 2. Platte sehe, die ich auch für Mac geplant hatte. die 1. Platte taucht nicht auf.

Im Bios sehe ich nur die 1. Platte mit Windows und die 2. taucht nicht auf.

Ich werd morgen mal die Windows platte raus werfen und nur mit einer internen ssd checken. Bei mir kommt, seit ich die 2. SSD reingesteckt hab eh vor jedem Boot ne Meldung:

AHCI Timeout

ATA PATH THRU START SUCCESS

SetsControllerStart END status = Success

status start status 0

Danach geht er erst ins Bios bzw. den Bootloader

Das macht mich verrückt (siehe Bild).. AHCI scheint zu laufen für die Kingston SSD..

EDIT: Ich brech ab!

Nach 8 Stunden Arbeit in Windows, plötzlich die Interne Platte da...

Falls jemand über Google hier landet:

[Mac OS Catalina auf HP Envy 15 ep0070ng 2020 i7 10750H](#)

Danke euch für eure tatkräftige Unterstützung!

Bin natürlich sehr interessiert wenn du etwas bzgl. BigSur black screen herausfindest [EdD1024](#)!