

Intel HD 530 auf Fujitsu Esprimo Q956

Beitrag von „TheGamerAlex“ vom 14. Dezember 2020, 14:34

Hallo liebe Community,

dies ist kein Hilferuf sondern eine Lösung für alle Leute die auch eine HD 530 haben.

Problem war: MacOS High Sierra (Vers. 17G66) hat die interne HD 530 Grafikkarte der i5-6500t CPU nicht richtig erkannt.

Habe lange lange gesucht und probiert bis die Hardwarebeschleunigung funktioniert hat.

Hatte die ganze Zeit ein DisplayPort-Kabel verbunden gehabt und hab dann vorhin ein DVI Kabel benutzt, dann hat es funktioniert.

Außerdem habe ich als ig-platform-id "0x19120000" benutzt und ein Haken bei Inject Intel gemacht.

LG