

Sleep Wake Blackscreen T440s Opencore 0.6.4

Beitrag von „kru102“ vom 19. Dezember 2020, 07:49

Kann gerade nicht so kontinuierlich am Laptop sitzen. Deshalb brauchen meine Antworten immer wieder eine ganze Weile....

Ich habe mir den link angeschaut. Ich habe gerade aber eine andere Vermutung. Ich habe mein Mainboard getauscht (selbes Modell) und nun habe ich einige Dinge die mir bis jetzt aufgefallen sind und nicht funktionieren:

- Sleep/Wake-Problem
- Bluetooth ist weg
- meine in ssdt-kbd gespeicherten Tastenverlegungen sind weg

Ich wollte mit USBInjectAll neu mappen. Doch ich kann die den USBInjectall.kext nicht laden. Hackintool sagt mir, dass der Kext nicht geladen ist und auch kextstat zeigt mir keinen USBInjenctAll.

Woran kanns liegen, dass ich die USBInjectAll nicht laden kann.

Muss ich beim Mainboardwechsel alle ssdts nochmal machen? ssdt-plug, uws.?

Wie bekomme ich Bluetooth und Sleep/Wake wieder zum Laufen?

Kann jemand mal meine EFI anschauen?

Danke...