

In Arbeit

Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „superrichie“ vom 21. Dezember 2020, 09:48

[Zitat von 5T33Z0](#)

Ja, du könntest du Monitoring Plugins SMCPProcessor.kext und SMCSuperIO.kext die bei VirtualSMC dabei sind, einbinden und dann HWMonitorSMC installieren:

<https://github.com/CloverHackyColor/HWMonitorSMC2>

Das hat dann ein Icon in der Menüleiste



Gesagt, getan...funktioniert einwandfrei für mein T440.