

Schlägt Turboboost an?

Beitrag von „LetsGo“ vom 22. Dezember 2020, 13:15

[talkinghead](#)

Deaktiviere mal die SSDT-PLUG. Dann sollte das ACPI_SMC_PlatformPlugin geladen werden und die Frequenzen wie im Bild2 meines ersten Posts aussehen.