

# Planung meines ersten Hackintoshs gestartet

Beitrag von „Nelbjo“ vom 22. Dezember 2020, 19:04

## [Zitat von Spike-Muc](#)

Ich verlirer auch immer wieder die Booteinstellungen meines GigaByte Boards. Das klappt irgendwie auch noch nicht richtig. Stelle ich per default im Bios das Windows ein und starte dann einmal über F12 mit manueller Bootauswahl das UEFI OC, dann lande ich beim nächsten Bootvorgang wieder automatisch im OC Bootloader.

Meine BIOS Einträge sehen sehr ähnlich aus, mein System läuft auch auf BigSur 11.01 und ich habe das selbe Problem. Übrigens [hier in diesem Thread](#) ebenfalls berichtet - aber noch keine Rückmeldung dazu erhalten. Ich bin gespannt ob das jemand klären kann.

Wie bist du bei deiner Config.plist vorgegangen? (siehe Frage in meinem Beitrag).