

Probleme mit Gigabyte Z390 M Gaming und Big Sur

Beitrag von „raymaniac“ vom 4. Januar 2021, 14:38

[Zitat von atl](#)

Wovon ich abrate, ist eine fremde EFI direkt zu nutzen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen/schreiben, dass man dann nicht weiter kommt, wenn es nicht funktioniert.

Das war auch nicht mein Ansinnen 😊

Im Übrigen habe ich beim Testen der o.g. EFI die gleiche Erfahrung gemacht. Dafür habe ich aber die graphische Oberfläche beim Booten kennen gelernt, was mir wiederum gut gefällt und ich vorher nicht kannte. Die Installation hat jedoch nicht geklappt, ich hätte nicht gewußt warum mein bisheriges Vorgehen mich nicht zum Erfolg gebracht hat. Also muß ich jetzt erstmal 'meine' API-Patches finden/bauen und hier wieder in den [Dortania Guide](#). Muß ich dann bezüglich der EFI noch etwas beachten (config.plist bearbeiten, etc.) oder kann ich mit dem Einbau der API-Patches eine Installation starten?