

Fenvi T-919

Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2021, 23:20

Du hast tatsächlich Kexte in dein System direkt installiert und damit das Problem ausgelöst.

Sowohl der IO80211Family.kext im Ordner /Library/Extensions, als auch der IntelMausi.kext, der wahrscheinlich im gleichen Ordner liegt, müssen raus.

Da die Fenvi-Karte einen Broadcom-Chip nutzt, bringt dir der AirportAtheros40.kext ebenso überhaupt nichts.

Der IntelMausi.kext sollte aus deiner EFI heraus geladen werden können, damit das kabelgebundene LAN weiterhin funktionieren kann.

EDIT:

Vergiss bitte nicht, nach dem Löschen der beiden Kexte aus dem Ordner /Library/Extensions auch den Kext-Cache neu erstellen zu lassen.

Das geht am einfachsten über den [Kext Updater](#) (über "Werkzeuge").