

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 6. Januar 2021, 17:51**

Die DSDT sollte man nochmal von diesem BIOS neu extrahieren und neu patchen. F4 Taste im Clovermenü.

LAN sollte gehen. WLAN muss die Karte getauscht werden.