

Probleme mit Gigabyte Z390 M Gaming und Big Sur

Beitrag von „raymaniac“ vom 6. Januar 2021, 20:45

Ich verstehe noch nicht ganz die Zusammenhänge.

Die für mein System benötigten AML-Dateien habe ich mit dem Finder in den Ordner ACPI des Bootsticks kopiert.

[Zitat von atl](#)

Am Beispiel der grün umrahmten Datei (SSDT-HPET.aml) siehst du, wie sie in der `config.plist` eingebunden werden muss.

So ähnlich sieht es bei mir dann aber auch schon aus wenn ich den ProperTree starte und die `config.plist` des Bootsticks lade. Zusätzlich eingebunden habe ich aber nichts.