

Ryzen 5 3600 + Gigabyte A520M H + RX 580

Beitrag von „MiChaNiot“ vom 7. Januar 2021, 17:09

So config.plist neu geschrieben und zumindest wieder (bis jetzt) ohne Frezze im OS unterwegs. Jetzt aber unter OC 0.65! Ethernet funktioniert nun auch wie es soll - hatte aus irgendeinem Grund nicht die aktuelle Kext-Version geladen.

Dann fehlt mir erstmal nur noch die USB Ports und eventuell der Sleepmode.

Was meint ihr zu einem Update auf Big Sure? Ist es schon so Stabil mit einem Ryzentosh oder sollte ich lieber auf Catalina bleiben?

Nachtrag:

USB-Ports gehen nun dank der Erstellung einer SSDT-RHUB.aml

Die Anleitung dafür gibts hier: <https://dortania.github.io/Openelec-al.html#missing-usb-ports>