

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „Steve“ vom 7. Januar 2021, 21:14

Ich hatte mit einem älteren Catalina Image probiert bzw. war das noch auf einer ssd in meiner Sammelkiste, USB ist bei den Boards nicht pralle

Hab erst mit der Uia exclude Methode probiert einige Boots später hatte ich die Geduld verloren und konnte es nur mit ner On the Fly Lösung beheben Inatek usb 3.0 Steck pcie x1 Karte. (die Dinger was früher in die alten Mac Pro zum nachrüsten rein kamen)

Jedoch lief wie erwähnt unter Linux alles ohne weiteres eingreifen.
Ist dein Bios unlocked ?

Ich schau mir bald die Efi am Pc mal an, mobil Brech ich mir einem ab.