

Kein Signal am neuen Monitor über Display-Port / Änderung des SMBIOS nötig?

Beitrag von „al6042“ vom 9. Januar 2021, 11:15

Den nutze ich hier an einem 32:9 Monitor auch und das ohne Probleme.

Check mal die Funktionen des Monitors bezüglich der DP-Version.
Hast du auch schon den zweiten DP-Port an deiner Karte getestet?