

Clover r5125 ff. und die Quirks

Post by “anonymous writer” of Jan 12th 2021, 10:02 am

Der Kext AirportBrcmFixup.kext hat zwei Injector Kexte. **AirPortBrcm4360_Injector.kext** und **AirPortBrcmNIC_Injector.kext**. Beide enthalten die pci14e4,43b1.

Bei OpenCore spielt das keine Rolle da man genau definieren kann welcher der beiden geladen werden soll. Bei Clover werden beide geladen je nach Startverhalten. Ich vermute das sich der AirPortBrcm4360_Injector.kext durchsetzt und der dürfte der falsche sein für deine Karte.

Löschen mal den AirPortBrcm4360_Injector.kext im AirportBrcmFixup.kext und versuche es so nochmals.