

# Neues Board ASUS H270 -PLUS - CSM Mode muss aktiv sein - Nachteile?

Beitrag von „mitchde“ vom 12. Januar 2021, 13:46

Hi Leute.

habe - erstmal parallel zu meinem Z77er System ein neueres mit ASUS H270 PLus, I5-7600K und der schon vorhandenen AMD RX 460 aufgebaut.

Läuft mit OC - zuerst rein iGPU (Vesa Mode).

Als ich die RX 460 einbaute beepete der beim booten. Paar mal reset - gleich. Weder Bild bei RX noch iGPU.

Mal nicht sofort resetet sondern warten - plötzlich der OS X Desktop ... Häh?

Wenn ich die UEFI Option CSM Mode aktiviert habe, läuft das alles wieder normal (kein beep und auch sofort BIOS Bild, pre boot Bild von OC etc.)

Hat der CSM Mode aktiv denn Nachteile? Man liest ja den soll man deaktivieren.