

5min Black Screen dann Bild verfügbar und kurzer Brummtton

Beitrag von „kexterhack“ vom 13. Januar 2021, 17:28

Guten Abend miteinander,

ich habe heute meine 580 durch eine 5600XT ersetzt.

Mit agpdmod=pikera lief dann mithilfe des Sticks auch ein Boot.

Nachdem ich dann in der EFI auf der NVME ebenfalls die boot-args updatete lief es danach aber dennoch nicht sauber.

Selbst mit dem Boot Stick komme ich nur schwer in MacOS:

1. Ich schalte auf DP-Port und boote - wähle MacOS und warte bis es durchlief
2. Wenn fertig - schalte ich auf HDMI
3. Dann war dort MacOS - nun ist dort ein Black Screen - wenn ich am Keyboard tippe höre ich töne- nach ca. 5min kommt am unteren Display ein weißer Balken und 5sek. später ist MacOS da.
4. Nach 3min kommt ein kurzer Brummtton unter MacOS - Sound läuft.

Muss ich ggfs. durch den GPU Tausch meine SMBIOS ändern? iMac1,1 zu iMac20,1?

Ich bin mit dem latein gerade echt durch, im BIOS nichts geändert bzw. Dinge probiert.

Ich hänge mal meine EFI mit an, die up to date ist, mit der ich gerade reinkam, auch wenn es lange dauert.

Würde mich riesig freuen, wenn ich das gefixt bekomme - never change a running system 😞