

# **SMBIOS Seriennummer Default String**

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Januar 2021, 11:19**

Würde einfach 0.6.5 runterladen, die entsprechenden Dateien in der EFI ersetzen und config mit sample vergleichen. Dann ist sichergestellt, dass Du die richtige Version hast.

NVRAM Reset würde ich auch probieren.