

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bananaskin“ vom 15. Januar 2021, 21:02

Du wirst sehen, das ist die einfachste Aufgabe....

Hackintool starten....

mit dem Besen erstmal alles clearen

der Kreis mit Pfeilen, dient zum Aktualisieren ...

jetzt mit einem Reinen USB2-Stick alle Ports nach und nach besetzen, damit wird der Eintrag grün.

Das gleiche mit einem USB3-Stick/Device.....

alles was nicht grün ist , mit dem - Zeichen löschen.

dann rechts auf exportieren klicken, und die generierte USBPorts.kext , in dein EFI einpflegen....

jetzt noch den XhciPortLimit deaktivieren.... neu booten... ferdisch