

# Problem mit Asus XG-C100F Aquantia Chipset

Post by "iteetz" of Jan 16th 2021, 3:14 pm

Hallo,

Ich versuche, die oben genannte Karte unter Big Sur zum Laufen zu bringen. Ich habe den Patch 0F84C0020000 -> 660F1F440000 verwendet. Kein Ergebnis

Ich kann die Karte mit Hackintool->PCIe sehen als

```
02:00.0 1D6A 00B1 1043 874A Disabl Aquantia Corp. AQC100 10G Ethernet MAC Controller  
[AQtion] Netzwerk Controller Ethernet Controller PEG1@1,1/PEGP@0 ethernet  
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0)
```

Ich verwende iMac19,1 als Maschinentyp.

Hat jemand eine Idee, was noch zu tun ist?

Meine config.plist ist angehängt. (Ohne SN)

Beste Grüße Ingolf