

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „spatz1115“ vom 16. Januar 2021, 21:11

habe die EFI von Post 1013 ausgetauscht.

Der Rechner bootet sehr lange und auch beim Herunterfahren.

Das WLAN funktioniert noch nicht, war vorher etwas besser. Es war kurz an und aus.

Beim Screen bleibt der Rechner sehr lange stehen.