

Störgeräusche aus den Monitorboxen - aber nur beim Desktop

Beitrag von „bluebyte“ vom 19. Januar 2021, 20:32

Es brummt ja nicht. Es knistert. Man kann auch den XLR-Stecker umlöten, indem man einen Widerstand und einen Kondensator in den Stecker lötet.

So ein RC-Glied (Tiefpass-Filter). Bei einigen Leuten soll das funktioniert haben - bei anderen nicht.

Meinst du sowas hier?

<https://www.thomann.de/de/dibo...ufacturer%5B%5D=Behringer>

Ich würde mal auf die hier tippen.

https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm

Ich muss da erst mal eine Nacht drüber schlafen.

Vielleicht bau ich gleich mal die Graka aus.

Muss ich Layout-ID ändern. Im Moment connectorless.