ALC 1150 nach update auf BigSur nicht mehr **funktionierend**

Beitrag von "LuckyOldMan" vom 22. Januar 2021, 17:47

Zitat von MacPeet

Nix bei Audio Inject

Ich kann MacPeet nur beipflichten - da ist nichts für die SK angehakt/angegeben.

Warum Du, obwohl Deine Hardware Haswell-4-Gen-Klasse ist, eine Symbios17.1/6-Gen wählst, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.

Warum nutzt Du Deine GTX580 nicht?

Wo hattest Du bei Catalina den Ton abgegriffen - am Monitor?

Erstaunlich, dass bei mir BigSur mit der EFI überhaupt gestartet ist - an Quirks ist nur SetupVirtualMap angehakt.

Ich bin nun weit davon entfernt, mich als Meister der Quirks bezeichnen zu wollen, aber ein bißchen mehr hätte ich schon erwartet. Offenbar gilt hier "Weniger ist mehr".

Was soll's, wenn's funktioniert.

