

Gigabyte Z170X-UD5-TH Update zu Big Sur schlägt fehl

Beitrag von „Hiko0“ vom 24. Januar 2021, 20:26

Das wäre das USB Port mapping, richtig? Davon hatte ich schon öfters gelesen, aber mir was das bislang zu kompliziert. Welche Probleme werden mir denn unter Big Sur durch die alte Kext entstehen?

Edit:

Würdest du deine angehangene EFI.zip vielleicht löschen? Wegen der Seriennummern. Das Setup scheint in der Tat durchzulaufen.

Edit 2:

Besten Dank. Die Installation hat ohne Probleme funktioniert. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dich an einem Sonntagabend hingesezt und mir geholfen hast! Merci!