

Gigabyte Z170X-UD5-TH Update zu Big Sur schlägt fehl

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Januar 2021, 21:15

Ich habe in der EFI oben die Seriennummer verändert. Damit haben auch andere was vom EFI-Ordner mit gleichem Board.

Kannst es ja erst mal lassen wenn es keine Probleme gibt. Hast du jedoch Probleme mit Sleep oder ... würde ich an die Kexte und USB-Mapping rangehen.